II VARIANTE ADOTTATA D.C.C. 56/2019

PIANO STRUTTURALE APPROVATO D.C.C. 40/2010 REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO D.C.C. 24/2015 I VARIANTE CONTESTUALE D.C.C. 41/2017

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO CENSIMENTO EDIFICI

VOLUME 1

(da 1 a 115)

Dott. Arch. Alessandro Bertini

Collaborazione Dott. Arch. Bianca Ballestrero Geom. Lucia Masetti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Leonardo Mastropieri



Novembre 2020



QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 1 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Colle Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Annesso

Note Edificio privo di valore architettonico.

Prescrizioni







N. Edificio 2 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Colle/P. Trote Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura articolata su più livelli. Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna ad intonaco civile, colore

bianco.

Note In ristrutturazione alla data del sopralluogo.

Prescrizioni Eventuale piscina: mitigazione impatto visivo mediante adeguate localizzazione e

schermature.







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 3 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA3 Tav.

Capezzana - Pod. la Vallata Località

Primi del '900 Epoca

Anteriore '900 parte

Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna a pietra. Porzione della parte tergale ad intonaco civile.

Note

L'edificio presenta nel prospetto frontale un portico di epoca recente con copertura su due livelli, fuori contesto.

Prescrizioni









N. Edificio 4 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA3

Stato Buono Località Capezzana - Pod. Marcitoio Recente Epoca

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in tegole marsigliesi e struttura in cls. Finitura esterna ad intonaco civile. La tinteggiatura esterna è di colore bianco. Terrazza a tasca. Lucernari sulla copertura.

Edificio privo di valore architettonico. Note

Prescrizioni









N. Edificio **5** Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA3

Località Capezzana Recente Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica con portico. Finitura esterna ad intonaco spruzzato.

Note Edificio che appare nel complesso precario privo di valore architettonico.

Prescrizioni









N. Edificio 6 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA3

Località Capezzana - Pod. Marcitoio Anteriore '900 Stato Mediocre


Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a padiglione in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Alla data del sopralluogo in ristrutturazione. Residuo di coloritura "rosso Capezzana".

Prescrizioni









N. Edificio 7 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA3

Località P. Fontemorana Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione

Complesso di edifici composto da tre immobili. L'edificio principale presenta copertura a padiglione in coppi e tegoli e struttura in legno con sovrastante loggia. Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Prescrizioni







N. Edificio 8 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

Fattoria Capezzana (Sotto Località Capezzana)

Epoca

Anteriore '900

Stato Mediocre

Descrizione Complesso di edifici composto da due immobili (casa colonica - fienile). Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna ad intonaco civile, in gran parte mancante.

Note

L'edificio principale con torretta centrale presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Prescrizioni Non consentita la realizzazione di piscina.

Segnalato 25

Allegato A classe c b











N. Edificio 9 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Vannucci Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna in parte ad intonaco civile ed in parte a pietra.

Note L'edificio ristrutturato recentemente presenta la tessitura delle parti in pietra non coerente con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale locale.

Prescrizioni Non consentita la realizzazione di piscina.









N. Edificio 10 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località P. Astrico/Vannucci Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna ad intonaco civile. Tinteggiatura di colore

bianco.

Note Edificio privo di valore architettonico.

Prescrizioni









N. Edificio 11 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA2

Località Le Lame Recente Epoca Recente Stato

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Caratteri architettonici coerenti con il contesto.

Prescrizioni Non consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

QC_A UTOE 5_Carmignano N. Edificio 12 Tav. Ambito RU AA3

Località Le Mannelle Stato Buono Postbellico Epoca

Descrizione Complesso composto da un edificio principale e 3 annessi. Coperture a capanna in coppi e tegoli sia per il corpo principale che per gli annessi. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna ad intonaco spruzzato.

Annessi realizzati di recente e in tempi diversi. Note

Prescrizioni









N. Edificio 13 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Le Mannelle Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato.

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 14 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA3

Località Capezzana - Castellare Epoca Prebellico/ Recente Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici aggregati, edificati in tempi diversi. Si sviluppa su due piani ed è quasi totalmente ristrutturato. Le finiture della facciate sono in parte ad intonaco in parte in pietra.

Note E' presente un annesso in pessime condizioni.

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA3 N. Edificio 15 Tav.

Località Capezzana - Pod. I merli

Prebellico Epoca Anteriore '900 parte Stato Buono

Descrizione Edificio su due piani. Copertura a padiglione in coppi e tegoli. Finitura esterna ad intonaco civile colore rosso.

Note

Ala ovest aggiunta in tempi più recenti.

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 16 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA3 Tav.

Capezzana - Pod. I Merli -Località Giunchereto

Epoca Anteriore '900

Prebellico

Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Corpo principale con copertura a padiglione in coppi e tegoli. Finitura esterna in pietra in parte intonacato.

Da ristrutturare. Non ristrutturato alla data del sopralluogo. Prevalente interesse Note

documentale.

Prescrizioni

Allegato A classe c Segnalato 42









QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 17 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU CT.5

Località Capezzana Anteriore '900

Stato

Descrizione

Complesso di grande dimensione formato da edifici disposti intorno ad un ampio cortile: Villa di origine cinquecentesca, Casa Fattoria, Cantine e annessi di Fattoria. Locali Fattoria con strutture del 600-700 restaurate nel 900 su progetto dell'Arch. Michelucci. Giardino

storico.

Note CAPOSALDO CT.5

Riferimento QC23 Ricognizione capisaldi del turismo rurale.

Prescrizioni

Segnalato 38 Allegato A classe b





N. Edificio 18 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Capezzana Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Oratorio S. Iacopo - Costruito nella prima metà del Duecento. - Chiesa Parrocchiale fino al 1571 - Cappella del 1920.

Note Impianto medioevale, abside ben conservata, campanile realizzato nel '900.

Prescrizioni

Segnalato 54 Allegato A classe b a









N. Edificio 19 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Capezzana Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da corpo principale su due piani, piano terra e primo piano. Superfetazioni a un piano. Facciate in pietre e mattoni. Nel resede è presente un annesso, ex forni, con tettoia con struttura in legno e pilastri in pietra. Piscina su livello rialzato.

Note

Prescrizioni Schermatura piscina esistente con essenze sempreverdi.

Segnalato

Allegato B classe c









QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 20 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Capezzana Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 3 immobili. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna a pietra.

Note Restauro parzialmente corretto. Prevalente valore documentale.

Prescrizioni

Segnalato Allegato B classe c









QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 21 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

Località Vannucci **Prebellico** Epoca

Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 3 immobili (2 principali + annesso). Coperture di tipologia mista in coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna a pietra con alcune parti in mattoni.

Anteriore '900 parte

Note

Edifici principali: restauro parzialmente corretto. Ristrutturazione dell'annesso che L'annesso, di più recente realizzazione, non tiene conto della sintassi originale.

Prescrizioni











N. Edificio 22 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Vannucci Epoca Recente Stato Buono

Via di Rizzelli

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna ad intonaco civile colore rosso.

Note Restauro parzialmente corretto. Caratteri architettonici coerenti con il contesto.

Prescrizioni Non consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 23 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Vannucci Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna a pietra.

Note Restauro corretto per le parti in muratura.

Prescrizioni









N. Edificio **24** Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località II Casone Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Antico borgo recentemente ristrutturato. Coperture a tipologia mista a coppi e tegoli, nuove in alcune parti. Alcune gronde in laterizio altre in calcestruzzo. Finiture esterne in intonaco


civile. Si rilevano Alcune facciate di colore bianco.

Note Probabile antico convento, poi abitazioni coloniche, attualmente residenze civili. Posizione


dominante sulla campagna circostante. Restauro parzialmente corretto.

Prescrizioni

Segnalato Allegato B classe c









N. Edificio 25 QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1 Tav.

Stato Buono Località II Casone Prebellico Epoca

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili. Copertura a capanna e a falda unica in coppi e tegoli. Gronda nell'edificio principale in legno e laterizio, nell'edificio secondario in calcestruzzo. Finitura esterna in intonaco civile.

Note

Possibile sostituzione di edificio preesistente. Immobile recentemente ristrutturato o ricostruito, ma rimasto allo stato grezzo. (cantiere fermo). Restauro parzialmente corretto.

Prescrizioni









N. Edificio 26 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Capezzana Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna ad intonaco civile colore rosso.

Note Ristrutturata di recente.

Prescrizioni









N. Edificio 27 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Podere Fornace Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio su due piani in parte a pietra in parte intonacato. Copertura in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Le parti intonacate sono di colore bianco.

Note Ristrutturata di recente.

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 28 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località Torracce Epoca Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Immobile di notevoli dimensioni costituito da due corpi principali più alcune superfetazioni. Le cornici e il davanzale delle finestre sono in pietra.

Note Ristrutturato. In stato di abbandono alla data del sopralluogo.

Prescrizioni











N. Edificio 29 QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1 Tav.

Stato Buono Prebellico Torracce Località Epoca

Descrizione Immobile ristrutturato in maniera anomala. Il rifacimento della copertura ha prodotto il rialzamento delle falde a causa del cordolo che è stato rivestito in pietra con tessitura fuori contesto. Gli infissi sono in alluminio e i davanzali in pietra.

E' presente un annesso. Alla data del sopralluogo lavori in corso di manutenzione alla Note

copertura.

Prescrizioni Non è consenta la realizzazione di piscina.







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 30 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località Torracce Epoca Postbellico Stato Pessimo

Descrizione Edificio composto da unico corpo di fabbrica su due piani.

Note Da recuperare. Alla data del sopralluogo non ristrutturato in stato di rilevante degrado.

Prescrizioni







N. Edificio **31** Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località Torracce Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a varia tipologia in coppi e tegoli. Finitura esterna a pietra. Parte della muratura del secondo piano è realizzata in

laterizio.

Note Ristrutturato.

Prescrizioni Conservazione impianto originario e caratteri dell'edilizia rurale.









N. Edificio 32 QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1 Tav.

Stato Buono **Postbellico** Torracce Località Epoca

Anteriore '900

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili (edificio principale e annesso). Copertura a padiglione e a capanna in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna in

pietra. Infissi in alluminio.

Edificio e recentemente ristrutturati. Infissi in alluminio. annesso Conservati Note

sostanzialmente i caratteri originali.

Prescrizioni Conservazione finitura esterna in pietra.









QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **33** Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU CT.7

Località (La Vergine) Castelvecchio Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Nucleo di origine medioevale composto da edificio principale + casa colonica + casa

colonica separata.

Note CAPOSALDO CT.7

Riferimento QC23 Ricognizione capisaldi del turismo rurale

Prescrizioni

Segnalato 23 Allegato A classe c





N. Edificio **34** Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località (Castelvecchio) La Vergine Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna e a falda singola in coppi e tegoli. Gronda in calcestruzzo. Finitura esterna a intonaco civile colore bianco.

Note In ristrutturazione alla data del sopralluogo.

Prescrizioni











N. Edificio **35** Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA3

Località Spazzavento Epoca Postbellico Stato Buono Anteriore '900 parte

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Finitura esterna ad intonaco civile. La tinteggiatura è di colore bianco; le persiane sono in

legno di colore verde.

Note Recentemente ristrutturato.

Prescrizioni







N. Edificio **36** Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Spazzavento - Pod. Orlandi Epoca Postbellico Anteriore '900 Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Coperture di varia tipologia in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna in pietra parzialmente intonacata.

Note Non ristrutturato alla data del sopralluogo. Prevalente valore documentale.

Prescrizioni

Segnalato Allegato B classe b









N. Edificio **37** Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Spazzavento - Pod. Orlandi Epoca Postbellico Anteriore '900 Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Coperture di varia tipologia in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna in pietra parzialmente intonacata.

Note Non ristrutturato alla data del sopralluogo. Prevalente valore documentale.

Prescrizioni

Segnalato Allegato B classe b







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 38 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Spazzavento Epoca Apteriore 1000 porte Stato Mediocre

Anteriore '900 parte

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Coperture a capanna in coppi e tegoli. Finitura esterna in pietra.

Note Alla data del sopralluogo non è stato possibile raggiungere l'edificio.

Prescrizioni





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **39** Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località La Casina Recente Epoca Anteriore 1999 p

Anteriore '900 parte Stato

Descrizione Edificio principale + annesso.

Note Alla data del sopralluogo immobile irraggiungibile poiché distante dalla pubblica via e recintato.

Prescrizioni





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 40 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU CT.8

Località La Vergine Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di origine cinquecentesca articolato di grande dimensione. Villa + attrezzature

di fattoria. Giardino storico.

Note CAPOSALDO CT.8

Riferimento QC23 Ricognizione capisaldi del turismo rurale

Prescrizioni

Segnalato 39 Allegato A classe b



N. Edificio 41 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Santuaria Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani. Copertura a capanna in coppi e

tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna in pietra.

Note Non ristrutturato alla data del sopralluogo.

Prescrizioni Conservazione impianto e caratteri edilizia rurale; facciate in pietra; localizzazione

eventuale piscina nella parte tergale (lato Sud).

Segnalato Allegato B classe c





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 42 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Viticciana 2 Epoca Postbellico Anteriore '900 Mediocre

Descrizione Edificio Complesso composto da più corpi di fabbrica immobili su due e tre piani. L'edificio principale è intonacato schizzato, è dotato di più ingressi sui vari prospetti. L'edificio secondario è intonacato schizzato, rialzato da terra su due piani.

Note Sostanzialmente conservati i caratteri originari.

Prescrizioni













N. Edificio 43 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Viticciana Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in Laterizio. Finitura esterna in pietra. Gli infissi, dove presenti, sono in legno di

colore bianco; al piano terra è presente un portone in lamiera.

Note Non ristrutturato alla data del sopralluogo.

Prescrizioni Non consentite addizioni fuori sagoma.

Segnalato Allegato B classe c







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 44 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Viticciana Postbellico Epoca Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili. Copertura a capanna in coppi e tegoli.

Gronda in laterizio. Finitura esterna in parte in pietra in parte in intonaco civile con coloritura rossa. Le cornici delle finestre sono in cemento, le persiane sono di legno dipinte

di bianco o marrone.

Note Apparentemente ristrutturato di recente.

Prescrizioni









QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1 N. Edificio 45 Tav.

Località Podere Bacio Primi del '900 Epoca

Stato Buono Anteriore '900 parte

Descrizione Complesso composto da due edifici entrambi disposti su due piani. Facciate in pietra. Coperture di tipologia mista in coppi e tegoli. L'edificio prospicente la strada ha travetti in cemento ed infissi bianchi.

Edifici ristrutturati. Note

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 46 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località La Valle Epoca Postbellico Stato Buono


Descrizione Immobile costituito da più corpi di fabbrica uniti in modo disomogeneo e disordinato e realizzati in tempi successivi. Intorno alla proprietà vi sono una serie di capanne in lamiera.

E' presente una tettoia per uso agricolo (fg. 9 mapp. 367), in cartografia regionale dal 1978. Edificio privo di valore architettonico.

Prescrizioni

Note







N. Edificio 47 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località La Valle Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Immobile composto da un corpo principale ed un addossato. L'edificio principale si sviluppa su tre livelli. Sono presenti portelloni in legno, e coppi di protezione ingressi e finestre.

Note Recentemente ristrutturato.

Prescrizioni







N. Edificio 48 QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1 Tav.

Stato Buono Località La Valle **Postbellico** Epoca Recente

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica, il principale è articolato su 1 e 2 livelli. Copertura di tipologia mista in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna in pietra. Le cornici delle finestre son in pietra, gli infissi sono in legno di colore bianco.

Recentemente ristrutturato o probabile sostituzione di edificio preesistente. Note

Prescrizioni









N. Edificio 49 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località La Valle Epoca Apteriore 1900 Stato Buono

Localita Epoca Anteriore '900 Stato


Descrizione Immobile Complesso composto da più corpi di fabbrica in due edifici, recentemente ristrutturati, ma lasciati al grezzo. Edificio principale su tre piani fuori terra. Il complesso è

dotato di una piscina.

Note Alla data del sopralluogo, immobile non raggiungibile poiché distante dalla pubblica via e

recintato.

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 50 QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3 Tav.

Stato Mediocre Località Renacci? Recente **Epoca**

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura di tipologia mista in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna a intonaco civile di colore bianco.

Note

Da ristrutturare. Non ristrutturato. Probabile ampliamento recente. Edificio privo di valore architettonico.

Prescrizioni







N. Edificio 51 Tav. QC_A UTOE 4 Bacchereto Ambito RU AA1

Località Case Benvenuti Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Coperture di più tipologie a coppi e tegoli.

Gronde in legno e laterizio e solo laterizio. Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco. Laterizi a protezione degli ingressi e finestre. Sono presenti Persiane in legno

verniciate colore scuro.

Note Borghetto di antico impianto - presente in cartografia settecentesca con toponimo Doccia.

Recentemente ristrutturato.

Prescrizioni Non consentita realizzazione di piscine.

Segnalato Allegato B classe c









N. Edificio 52 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Benvenuti Epoca Postbellico Stato Buono Stato

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a padiglione in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna a pietra.

Note Ristrutturato correttamente.

Prescrizioni Conservazione facciate in pietra; non consentite addizioni fuori sagoma.





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 53 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Benvenuti Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Finitura esterna a pietra.

Note

Prescrizioni







N. Edificio 54 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

Località Pod. Casanova

Postbellico Epoca

Anteriore '900 parte

Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna a pietra. Le cornici delle finestre sono in pietra; sono presenti portelloni, di color verde e anche le persiane sono in legno di colore verde.

Note

Recentemente ristrutturato. Prevalente valore documentale. Presente piccolo edificio secondario recentemente realizzato non compreso in Allegato B.

Prescrizioni

Allegato B classe c Segnalato









N. Edificio **55** Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Querciola Epoca Prebellico Stato Buono Anteriore '900 parte

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna e a falda unica in coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna a pietra.

Note Restauro parzialmente corretto. L'edificio fa parte di un gruppo di 4 (Schede 56 - 57 - 58).

Prescrizioni





COMUNE DI CARMIGNANO QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 56 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Querciola Epoca Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli Finitura esterna ad intonaco spruzzato. Presenta persiane in legno di colori diversi.

Recentemente e parzialmente ristrutturato. Fa parte di un gruppo di 4 edifici (Schede 55 -

Prescrizioni

57 - 58).

Note







N. Edificio 57 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

Stato Mediocre Località Querciola Prebellico Epoca

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su due livelli. Copertura a capanna in coppi e tegoli Finitura esterna ad intonaco spruzzato. Presenta persiane in legno di colore marrone, pensilina a protezione dell'ingresso; a pano terra è presente un portone in ferro.

Note

Recentemente ristrutturato. Fa parte di un gruppo di 4 edifici (Schede 55 - 56 - 58). Edificio privo di valore architettonico.

Prescrizioni









N. Edificio 58 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Querciola Prebellico Prebellico Stato Pessimo

Descrizione Annesso composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli.

Presenza di tettoia in lamiera.

Note Probabilmente demolito e ricostruito in epoca recente con blocchi in calcestruzzo alleggerito. Fa parte di un gruppo di 4 edifici (Schede 55 - 56 - 57). Edificio privo di valore

architettonico.

Prescrizioni





QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 N. Edificio 59 Tav.

Stato Pessimo Località Viticciana Recente Epoca

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in marsigliesi.

Gronda in calcestruzzo.

Costruito in epoca recente con blocchi in calcestruzzo alleggerito. Annesso agricolo Note

costruito in epoca recente. Edificio privo di valore architettonico.

Prescrizioni







N. Edificio 60 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

Stato Buono Località Viticciana Prebellico Epoca

Descrizione Edificio di grandi dimensioni articolato composto da in più corpi di fabbrica. Copertura di tipologia mista in coppi e tegoli. Gronda in gran parte in laterizio. Finitura esterna, in gran parte, ad intonaco civile.

Note

Ristrutturato di recente in maniera non consona coerente con i caratteri dell'edilizia rurale. Presenti superfetazioni e corpi aggiunti fuori contesto.

Prescrizioni Interventi di ristrutturazione edilizia oltre il tipo 1 (Art. 10.2 comma 2.2 N.T.A. R.U.) consentiti per l'intero complesso edilizio con eliminazione superfetazioni e elementi fuori contesto











N. Edificio 61 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Viticciana Prebellico Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in

calcestruzzo e laterizio. Finitura esterna pietra.

Note In parte costruito di recente. Le parti ristrutturate non tengono conto delle caratteristiche storiche delle coloniche dell'edilizia rurale. Edificio privo di valore architettonico.

Prescrizioni







N. Edificio 62 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

Stato Buono Località Viticciana **Prebellico** Epoca

Anteriore '900

Descrizione Edificio composto da 2 corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna ad intonaco civile colore rosso. Alcune finestre hanno le

persiane bianche e alcune sono state riproposte in forma anomala.

Ristrutturato di recente. Note

Prescrizioni Eventuale piscina: mitigazione della visibilità dalla strada.









N. Edificio 63 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AP3

Località S. Giorgio Epoca Prebellico Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturata di recente. Ricade in area AP3 - Parco della Furba (Art. 37.3 N.T.A. R.U.) Edificio privo di valore architettonico.

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 64 Tav. QC_A UTOE ? Ambito RU AA1

Località Il Pasticcio Recente Epoca Recente

Descrizione Edificio su due piani intonacato. Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani. Copertura in coppi e tegoli. Facciate intonacate.

Coportara in coppi o togoiii i acciate interiacator

Note In costruzione. Lavori in corso alla data del sopralluogo. Probabile sostituzione di edificio preesistente. Edificio privo di valore architettonico.

Prescrizioni









N. Edificio 65 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località (Il Pasticcio) Valle Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Immobile composto da articolato in due corpi di fabbrica e un portico. Copertura di tipologia

mista in coppi e tegoli.

Note In fase di ristrutturazione (cantiere) alla data del sopralluogo, rifatto anche muro tergale di


contenimento terreno.

Prescrizioni Eventuale realizzazione di piscina: accorgimenti di mitigazione dell'impatto visivo anche

mediante opportune schermature.







N. Edificio 66 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località Valle Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura di tipologia mista a coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna intonaco civile. Persiane di colore rosso.

Note Ristrutturato di recente.

Prescrizioni

Segnalato 32

Allegato A classe c









N. Edificio 67 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

Località Santuaria (Midolla)

Prebellico Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Complesso destinato alle strutture agrituristiche dell'Azienda La Midolla. Più corpi di fabbrica su due e tre piani con facciate intonacate ed elementi testimoniali lasciati a vista. Tinteggiatura colore bianco. Sono presenti portelloni in legno; le finestre hanno infissi in legno e davanzale in pietra.

Ristrutturato di recente. Note

Prescrizioni

Allegato A classe c Segnalato 32











N. Edificio 68 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Santuaria Primi del '900 Stato Pessimo Anteriore '900

Descrizione Rudere in stato di abbandono su due e tre livelli. Coperture crollate. Esterno in pietra.

Note Da ristrutturare: Rudere (Art. 10.5 N.T.A. R.U.)

Prescrizioni

Segnalato 30 Allegato A classe c









N. Edificio 69 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Cotozzo

Epoca Primi del '900
Stato Buono

Descrizione Completamente ristrutturato con finitura esterna in pietra. Si sviluppa su due piani fuori terra su due corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli.Le cornici delle finestre

sono in pietra, gli infissi in alluminio; sono presenti portelloni in legno.

Note Con edificio n. 70 costituisce un borghetto di vecchio impianto con "Casa da Signore".

Ristrutturato di recente.

Prescrizioni

Segnalato Allegato B classe c







N. Edificio 70 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Cotozzo

Epoca Primi del '900
Stato Buono

Descrizione Edificio Borghetto di vecchio impianto composto da più corpi di fabbrica. Copertura di tipologia mista a coppi e tegoli. Finitura esterna a intonaco civile. La tinteggiatura è di

colore giallo.

Note Con edificio n. 69 costituisce un borghetto di vecchio impianto con "Casa da Signore".

Ristrutturato di recente.

Prescrizioni

Segnalato 34 Allegato A classe b c







N. Edificio 71 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località C. Querce Prebellico Stato Buono

Descrizione

Complesso di edifici composto da 3 immobili. La copertura dell'edifico principale è a padiglione a coppi e tegoli, mentre quelle degli edifici secondari sono a capanna sempre a coppi e tegoli. Le gronde sono sia in legno e laterizio sia in calcestruzzo. Le finiture esterne sono a intonaco civile di colore bianco. Il colore della tinteggiatura è bianco, Le persiane sono marroni. Pietre d'angolo in vista. Tettoia fuori contesto a protezione degli ingressi.

Note


Ristrutturato di recente. Tettoia fuori contesto a protezione degli ingressi. Edificio principale privo di valore architettonico.

Prescrizioni











N. Edificio 72 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località C. Querce Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da 2 corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in calcestruzzo e laterizio. Finitura esterna a pietra. Le persiane sono di colore verde.

Note Ristrutturata di recente.

Prescrizioni







N. Edificio 73 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Le Barche Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile colore giallo.

Note Ristrutturato di recente. Alla data del sopralluogo immobile non raggiungibile poiché distante dalla pubblica via e recintato.

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 74 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Abate Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Complesso composto da 2 immobili. L'edificio principale è su 2 piani, con finitura a intonaco spruzzato. Le coperture sono a capanna in marsigliesi.

Note Immobile non raggiungibile poiché distante dalla pubblica via e recintato.

Prescrizioni









QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **75** Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località P. Fontanaccio Epoca Primi del '900 Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in calcestruzzo. Finitura esterna in pietra.

Note Ristrutturato di recente. E' presente una tettoia di grosse grandi dimensioni.

Prescrizioni









N. Edificio **76** Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località Le Volte Epoca Antorioro 1900 Stato Buono

Localita Anteriore '900 Stato

Descrizione Edificio composto da 2 corpi di fabbrica. Copertura a capanna e a falda unica in coppi e tegoli. Gronda in calcestruzzo e laterizio. Finitura esterna in parte in pietra in parte intonacata. Sono presenti Portelloni di chiusura di colore rosso.

Note Ristrutturato di recente.

Prescrizioni









N. Edificio 77 QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1 Tav.

Stato Buono Località Le Volte **Prebellico** Epoca

Anteriore '900

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su due piani. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in calcestruzzo. Finitura esterna a intonaco spruzzato colore rosa. Sono presenti Portelloni di chiusura. e portico con struttura in calcestruzzo armato oltre che una Tettoia a copertura ingresso secondario. La tinteggiatura è di colore rosa

Ristrutturato di recente. Portico con struttura in c.a. fuori contesto. Note

Eliminazione degli elementi non coerenti con il contesto e i caratteri dell'edilizia rurale. Prescrizioni









N. Edificio 78 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località Frigionaia Epoca Recente Epoca Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna. Parte copertura in lamiera. Finitura esterna in pietra.

Note Rimaneggiata nel tempo. Rischio di ulteriore grave degrado.

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

Ambito RU AA1 N. Edificio 79 QC A UTOE 5 Carmignano Tav.

Frigionaia (Villa Novelli) Località

Anteriore '900 Epoca

Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da più immobili su più piani. Coperture di tipologia mista in coppi e tegoli. Gronde di tipologia mista: legno e laterizio; calcestruzzo e laterizio Finiture esterne di tipologia mista: pietra; intonaco civile; intonaco spruzzato.

Note

Impianto cinquecentesco su edificio medioevale di cui restano tracce. Rimaneggiata nei secoli successivi. Valore storico (residenza di Augusto Novelli). Restaurato di recente. Restauro nel complesso buono. Oratorio S. Antonio Allegato B classe a.

Prescrizioni

Segnalato

Allegato B classe c Allegato B classe a (oratorio)













N. Edificio 80 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

Località L'ulivo - Pod. l'Usciolina

Primi del '900 Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli e a falda unica in marsigliesi. Gronde in calcestruzzo. Finitura esterna in pietra. Sono presenti portelloni di chiusura di colore azzurro e marrone. La tessitura delle pietre di recente impianto è fuori contesto. E' presente un patio portico con struttura portante surdimensionata.

Ristrutturato di recente. Note

Prescrizioni











N. Edificio 81 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

Stato Buono Località C. Querce **Prebellico** Epoca

Anteriore '900

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili. Copertura di tipologia mista a coppi e tegoli. Gronda in calcestruzzo. La finitura esterna dell'immobile principale è in pietra mentre quella dell'immobile secondario è in intonaco civile tinteggiato di azzurro.

Ristrutturato di recente. L'immobile secondario è totalmente fuori contesto. Note

Prescrizioni

Allegato A classe b c Segnalato 33







N. Edificio 82 QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1 Tav.

Stato Buono Località P. Fornaciaccie Prebellico Epoca

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica a due piani. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in calcestruzzo e laterizio. Finitura esterna ad intonaco spruzzato colore

bianco.

Ristrutturazione corretta da un punto di vista formale ad eccezione dei dettagli di alcuni Note

elementi incoerenti (tettoia - recinzione terrazza lungo strada).

Eliminazione di elementi incoerenti. Localizzazione eventuale piscina nella parte tergale del Prescrizioni

lotto.







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 83 QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1 Tav.

Località P. Fornaciaccie Stato Buono **Prebellico** Epoca Anteriore '900

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli Gronda in calcestruzzo. Finitura esterna ad intonaco civile. Sono presenti portelloni in legno di colore rosso, e uno degli infissi a terra è in ferro e vetro infisso metallico a piano terra.

Ristrutturato di recente. Note

Prescrizioni







N. Edificio 84 QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1 Tav.

Prebellico

Località P. Volte

Epoca Anteriore '900 parte Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna a pietra. La cornice delle finestre è in mattoni, i davanzali sono in pietra, gli infissi sono di colore bianco. E' presente un portico con terrazza sovrastante con pavimentazione e parapetti in cotto.

Note

Ristrutturato di recente. Edificio secondario realizzato di recente.

Prescrizioni











N. Edificio 85 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

Stato Mediocre Località L' ulivo Primi del '900 Epoca Anteriore '900


Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna ad intonaco spruzzato. Le pareti esterne hanno molteplici finiture: pietra, mattoni comuni, legno, intonaco spruzzato.

Non ristrutturato alla data del sopralluogo. Note

Prescrizioni









N. Edificio 86 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località L' ulivo (Pod. Torre)

Epoca Prebellico
Anteriore '900

Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna ad intonaco civile. Le cornici delle finestre sono

prevalentemente in calcestruzzo. Il colore della tinteggiatura è rosato.

Note Casa colonica con tabernacolo situata su sprone roccioso. Ristrutturato di recente.

Prescrizioni

Segnalato 28 Allegato A classe b







N. Edificio 87 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AP3

Località Bacchereto Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura a padiglione in coppi e tegoli.

Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna in pietra. Sono presenti portelloni in legno di

colore rosso.

Note Ricade nel Parco della Furba - Area ex Fornace (Art. 38.7 N.T.A. R.U. Edificio conosciuto con il nome "la fornace" (antica fornace per ceramisti). Impianto risalente al XVI Sec.

Torretta di sfiato dei fumi.

Prescrizioni

Segnalato 72 Allegato B classe b
Allegato A classe b







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 88 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Bacchereto Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli.

Note Alla data del sopralluogo non è stato possibile raggiungere l'edificio. Piscina di rilevanti

dimensioni.

Prescrizioni Realizzazione di schermature verdi a mitigare l'impatto visivo della piscina esistente.





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 89 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Bacchereto Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli.

Note Alla data del sopralluogo non è stato possibile raggiungere l'edificio. Piscina di rilevanti

dimensioni.

Prescrizioni Realizzazione di schermature verdi a mitigare l'impatto visivo della piscina esistente.







N. Edificio 90 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Stato Buono Località Capogrande Prebellico Epoca

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su due piani. Coperture di tipologia mista in coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna ad intonaco civile. Le cornici delle finestre e i davanzali sono in pietra. Le persiane sono in legno di colore verde.

E' presente un portico con struttura in legno su pilastri intonacati. Note

Prescrizioni









N. Edificio 91 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Capogrande Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Finitura

esterna ad intonaco civile.

Note Edificio sostanzialmente coerente con il contesto.

Prescrizioni Non consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 92 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Capogrande Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Copertura di tipologia mista a coppi e

tegoli. Gronda in calcestruzzo. Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Edificio artigianale. Destinazione non compatibile con area agricola. Privo di valore

architettonico.

Prescrizioni







N. Edificio 93 QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

Stato Buono Postbellico Capogrande Località Epoca

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su più piani. Coperture di tipologia mista in coppi e tegoli. Gronde: legno e laterizio; calcestruzzo e laterizio. Finitura esterna in intonaco civile. Sono presenti tettoie sulle porte d'ingresso, davanzali in pietra, persiane in legno di colore verde; al piano primo è presente un terrazzo.

Edificio privo di valore architettonico. Note

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **94** Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località P. Uccellarino Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Coperture di tipologia mista in coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna in pietra.

Note In ristrutturazione alla data del sopralluogo. Restauro corretto.

Prescrizioni Conservazione impianto e caratteri originari; finiture esterne in pietra, eventuale piscina localizzazione e schermature a mitigare l'impatto visivo dalla strada.

Segnalato Allegato B classe c









QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 95 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località P. Uccellarino Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da più immobili. Coperture di tipologia mista in coppi e tegoli. Gronde in legno e laterizio. Finitura esterna in pietra.

Note In ristrutturazione alla data del sopralluogo.

Prescrizioni Conservazione impianto e caratteri originari; finiture esterne in pietra. Non consentita la realizzazione di piscina.

Allegato

Segnalato

Allegato B classe c











N. Edificio 96 QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1 Tav.

Stato Buono Località Le Volte Postbellico Epoca

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili su più piani. Coperture di tipologia mista in coppi e tegoli. Finiture esterne in parte a pietra in parte intonacate. Le parti a intonaco sono tinteggiate di colore rosato. Presenza di persiane in legno di colore verde.

Ristrutturato di recente. Edificio privo di valore architettonico. Note

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 97 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località L' Ulivo Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili (edificio principale + annesso). Coperture di tipologia mista in coppi e tegoli. Gronde in legno e laterizio. Finiture esterne in pietra.

Note Edificio principale ristrutturato di recente.

Prescrizioni













N. Edificio 98 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

L' Ulivo Epoca Primi del '900 Anteriore '900 Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica + annesso. Copertura mista in coppi e tegoli. Gronde in laterizio. Finitura esterna in pietra.

Note Da ristrutturare. Alla data del sopralluogo non ristrutturato. Prevalente valore documentale.

Prescrizioni

Segnalato Allegato B classe c







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 99 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU CT.6

Località Bacchereto - Fattoria Villa Banci Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Complesso costituito da Villa Banci e complesso colonico adiacente di origine

cinquecentesca (ristrutturati a fine ottocento) e altri edifici colonici.

Note CAPOSALDO CT.6

Riferimento QC23 Ricognizione capisaldi del turismo rurale.

Prescrizioni

Segnalato 35 Allegato A classe b



QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

Ambito RU AA1 N. Edificio 100 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto

Località Bacchereto (Fattoria Banci)

Recente Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 3 immobili. Coperture miste a coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna in pietra, mattoni e intonaco.

Da ristrutturare: Non ristrutturati (parzialmente ristrutturati?). Note

Prescrizioni









QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 101 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località S. Biagio Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna in pietra per l'immobile secondario e in intonaco civile per quello principale.

Note

Prescrizioni









N. Edificio 102 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Capogrande Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica + piccolo annesso. Coperture miste a coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna a pietra. Presenta cornici delle finestre in pietra

ed infissi in legno; sono presenti portelloni a chiusura degli ingressi principali.

Note Ristrutturato di recente.

Prescrizioni

Segnalato Allegato B classe c









QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 103 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località II Ferrale Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Coperture miste a coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna in gran parte a pietra. Presenta infissi in alluminio.

Note Ristrutturato di recente. Sostanzialmente conservati i caratteri originari.

Prescrizioni









N. Edificio **104** Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località P.Furre Epoca Prebellico Stato Buono Anteriore '900 parte

Descrizione Complesso di edifici composto da 4 immobili realizzati in tempi successivi, anche recenti. Coperture di tipologia miste a coppi e tegoli. Finitura esterna ad intonaco civile. Presenta

Portelloni in legno di colore rosso. I davanzali delle finestre sono in pietra.

Note Ristrutturato di recente.

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 105 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località P. Riaccio Epoca Postbellico Anteriore '900 Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Coperture di tipologia miste a coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna ad intonaco spruzzato.

Note In ristrutturazione alla data del sopralluogo.

Prescrizioni













N. Edificio 106 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Stato Mediocre Località P. Riaccio **Prebellico** Epoca Anteriore '900

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Coperture di tipologia miste a coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna a pietra ed intonaco spruzzato. In gran parte le cornici delle finestre sono in pietra. Sono presenti infissi in legno.

In via di ristrutturazione al momento del sopralluogo. Note

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 107 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località San Biagio Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da 2 corpi di fabbrica. Edificio destinato al culto. Copertura a capanna in parte a coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura esterna a pietra e intonaco.

Note

Prescrizioni

Segnalato Allegato B classe b a







N. Edificio 108 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località San Biagio Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su più piani. Coperture di tipologia miste a

coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna ad intonaco civile di colore bianco. Le cornici delle finestre sono in pietra, le persiane sono in legno verniciato di un

colore scuro.

Note Ristrutturato di recente.

Prescrizioni

Segnalato Allegato B classe c









N. Edificio 109 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località Fuciano Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica. Coperture di tipologia miste a coppi e tegoli. Gronda in laterizio. Finitura eterna in gran parte a pietra in parte a mattoni. Presenta

portelloni in legno marrone.

Note Ristrutturata di recente. Agriturismo Colline S. Biagio. Presente piscina.

Prescrizioni

Segnalato Allegato B classe c







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 110 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località San Biagio Recente Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 3 immobili. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Finitura esterna ad intonaco spruzzato e pietra.

Edificio privo di valore architettonico.

Prescrizioni

Note







N. Edificio 111 QC A UTOE 4 Bacchereto Ambito RU AA1 Tav.

San Biagio (Le Torracce) Località

Postbellico Epoca

Stato Buono Anteriore '900 parte

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili (Colline - Torracce). Coperture di tipologia miste a coppi e tegoli. Gronda in legno e laterizio. Finitura esterna a pietra. Sono presenti infissi in legno e ferro. Tettoia in coppi e tegoli a protezione dell'ingresso con struttura portante in pietra.

Note

Ristrutturato di recente. Agriturismo Colline S. Biagio - Presenza di piscina.

Prescrizioni

Segnalato

Allegato B classe c









N. Edificio 112 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località San Biagio Postbellico Epoca Antorioro 1900 Stato Buono

Anteriore '900 State

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a falde. Finitura esterna ad intonaco civile. Portelloni in legno di colore azzurro e verde. Pensilina a protezione dell'ingresso in ferro e vetro.

Note Rimaneggiato in tempi successivi. Apparentemente ristrutturato di recente.

Prescrizioni







QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 113 Tav. QC_A UTOE 4_Bacchereto Ambito RU AA1

Località San Biagio Postbellico Pessimo

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili. Copertura a falde.

Note Ristrutturazione in corso al momento del sopralluogo.

Prescrizioni











QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio 114 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località Orsolini Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione

Edificio composto da un unico corpo di fabbrica e piccolo annesso separato. Copertura a padiglione in coppi e tegoli. Gronda in calcestruzzo e laterizio. Finitura esterna ad intonaco spruzzato. Persiane di tipi diversi. Infissi in legno.

Note Ristrutturato di recente.

Prescrizioni











N. Edificio 115 Tav. QC_A UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località Belvedere Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica. Copertura a capanna in coppi e tegoli. Finitura esterna ad intonaco civile.

Prescrizioni Non consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.

Edificio sostanzialmente coerente con il contesto.

Segnalato

Note

