

COMUNE DI CARMIGNANO

REGOLAMENTO URBANISTICO
VARIANTE APPROVATA CON D.C.C. N. 41 DEL 24/07/2017

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

CENSIMENTO EDIFICI

VOLUME 3
(da 231 a 358)

Dott. Arch. Alessandro Bertini

Collaborazione
Dott. Arch. Bianca Ballestrero
Geom. Lucia Masetti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Leonardo Mastropieri



Luglio 2017



QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **231** Tav QC_C UTOE 2_Comeana Ambito RU AT.1

Località P. Dell' Orto Epoca Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note In parte Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **232** Tav QC_C UTOE 2_Comeana Ambito RU AA2

Località P. Cervieto Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in calcestruzzo e Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti persiane in legno di colore turchese su
intonaco giallo limone, portelloni in legno. Sono presenti portici

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **233** Tav **QC_C** UTOE **2_Comeana** Ambito RU **AA1**

Località **Le Fonti** Epoca **Prebellico** Stato **Mediocre**

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Da ristrutturare.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **234** Tav QC_C UTOE 2_Comeana Ambito RU AA2

Località P. delle Casette Epoca Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Da ristrutturare. Portico con struttura di sostegno in mattoni.

Segnalato Allegato B classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **235** Tav **QC_C** UTOE **2_Comeana** Ambito RU **AP1**

Località **P. delle Casette** Epoca **Prebellico** Stato **Mediocre**

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica..
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Gronda in calcestruzzo e laterizio..
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Da ristrutturare. Sono presenti persiane in legno di colore verde.
Portico da ristrutturare.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **236** Tav QC_C UTOE 6_Montalbano Ambito RU AT.15

Località P. Montalgeto Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna a pietra.

Note Sono presenti infissi in legno. E' presnte un volume in lamiera.

Segnalato Allegato B classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **237** Tav QC_C UTOE 6_Montalbano Ambito RU AT.15

Località P. Montalgeto Epoca Prebellico Stato Pessimo

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.

Note Da ristrutturare.

Segnalato Allegato B classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **238** Tav QC_C UTOE 6_Montalbano Ambito RU AP2

Località Il cCasino Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Copertura a capanna in coppi e tegoli
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna a pietra.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **239** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AP2

Località Il Molino Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 3 immobili.
Copertura a capanna in coppi e tegoli .
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi e portelloni in legno, persiane in legno;alcune finestre sono riquadrate in calcestruzzo

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **240** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AP2

Località Il Molino Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno e alluminio.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **241** Tav **QC_C** UTOE **3_Artimino** Ambito RU **AP2**

Località **La Lazzera** Epoca **Postbellico** Stato **Buono**

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in calcestruzzo e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile e intonaco spruzzato.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno e persiane in legno e
rotolanti.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **242** Tav QC_C UTOE 2_Comeana Ambito RU AA1

Località La Rivolta Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in calcestruzzo.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note Sono presenti persiane in legno.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **243** Tav **QC_C** UTOE **2_Comeana** Ambito RU **AA1**

Località **La Rivolta** Epoca **Postbellico** Stato **Buono**

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno e persiane in legno di colore verde.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **244** Tav QC_C UTOE 2_Comeana Ambito RU AP1

Località La Rivolta Epoca Prebellico Stato

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti persiane in legno.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **245** Tav QC_C UTOE 2_Comeana Ambito RU AP1

Località Sacchete Epoca Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Complesso di edifici composto da 3 immobili.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note Da ristrutturare.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **246** Tav QC_C UTOE 6_Montalbano Ambito RU AT.19

Località P. canaiola Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.
Copertura a capanna in coppi e tegoli
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna in legno.

Note Struttura realizzata recentemente.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **247** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località P. Corneta Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Finitura esterna a pietra.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno

Segnalato 5 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **248** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU CT.3

Località Villa di Vivaio Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Complesso formato da edificio principale e annessi colonici articolati, situati su podio bastionato.
Origine cinquecentesca.
Recenti ristrutturazioni e completamenti

Note CAPOSALDO **CT.3**
Riferimento QC23 Ricognizione capisaldi del turismo rurale

Segnalato



QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **249** Tav QC_C UTOE 6_Montalbano Ambito RU AT.14

Località P. Canaiola Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente.

Segnalato Allegato B classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **250** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località P. Pianale Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in alluminio e portelloni in legno.

Segnalato 9 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **251** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA3

Località P. Grumolo Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi e portelloni in legno. E' presente un portoncino in alluminio.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **252** Tav QC_D UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Il Barco Epoca Primi del '900 Stato Mediocre

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili su più livelli.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note In via di ristrutturazione.

Segnalato 10 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **253** Tav QC_C UTOE 2_Comeana Ambito RU AP1

Località Sacchete Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da più immobili su più livelli.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. E' presente un terrazzo in muratura.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **254** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU RTe.2

Località Villa di Artimino Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.
Copertura a padiglione in coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno.

Segnalato Allegato B classe b Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **255** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU RTe.2

Località Villa di Artimino Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Villa La Ferdinanda, nel 2013 patrimonio mondiale dell' Unesco.

Note

Segnalato 49 Allegato A classe a

Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **256** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA3

Località Il Pollaio Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno bianco e ferro, pensiline in coppi e tegoli a protezione degli ingressi. Sono presenti portici con copertura in coppi e tegoli.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **257** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA3

Località Cave della gonfalina Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.

Note Non è stato possibile raggiungere l' edificio.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **258** Tav QC_C UTOE 6_Montalbano Ambito RU AA1

Località S. Martino in Campo Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note E' presente un edificio per il culto già presente nelle ortofoto del 1954

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **259** Tav QC_C UTOE 6_Montalbano Ambito RU AA1

Località S. Martino in Campo Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno. E' presente una tettoia lunga.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **260** Tav QC_C UTOE 6_Montalbano Ambito RU AA1

Località S. Martino in Campo Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su 2 livelli.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti portici con copertura in marsigliesi..

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **261** Tav **QC_C** UTOE **6_Montalbano** Ambito RU **AA1**

Località **S. Martino in Campo** Epoca **Prebellico** Stato **Buono**

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su 2 livelli.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna a pietra.

Note Da ristrutturare. Sono presenti infissi in legno, alcune finestre sono riquadrate in pietra.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **262** Tav QC_C UTOE 6_Montalbano Ambito RU AA1

Località S. Martino in Campo Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in calcestruzzo e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti portelloni in legno.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **263** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località P. La Vergine Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili su più piani.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno, i davanzali delle finestre sono in pietra.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **264** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località P. Poggiarello Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili su più piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti e portelloni in legno.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **265** Tav **QC_C** UTOE **3_Artimino** Ambito RU **AA1**

Località **L' Olovo** Epoca **Prebellico** Stato **Buono**

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su più piani.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti portici con copertura in coppi e tegoli e metacrilato. Sono presenti pensiline in coppi e tegoli a protezione degli ingressi.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **266** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA3

Località P. Casone Epoca Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili su più piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Sono presenti infissi in legno, i davanzali delle finestre sono in pietra.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **267** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA3

Località P. Casone Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da più immobili su più piani.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno, le finestre sono riquadrate in pietra.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **268** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA3

Località P. Casone Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su 2 piani.
Copertura a padiglione in coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi e persiane in legno.
Sono presenti un terrazzo e pensiline in coppi e tegoli a protezione degli ingressi.
In un angolo dell' edificio è stata messa in evidenza la finitura in pietra

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **269** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA3

Località P. Casone Epoca Prebellico Stato Pessimo

Descrizione Complesso di edifici composto da più immobili su più piani.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Finitura esterna a pietra.

Note Da ristrutturare. In alcuni edifici si nota l' assenza delle coperture.

Segnalato 6 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **270** Tav **QC_C** UTOE **3_Artimino** Ambito RU **AA3**

Località **Cave della Gonfolina** Epoca **Prebellico** Stato **Buono**

Descrizione Complesso di edifici composto da più immobili.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti portelloni in legno. Le parti intonacate e parte degli infissi sono di colore bianco.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **271** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Grumaggio Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Copertura a capanna in marsigliesi.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Tinteggiatura di colore giallo e giallo limone. Sono presenti infissi in legno e alluminio e pensiline in ferro e metacrilato a protezione degli ingressi.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **272** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AP2

Località Grumaggio Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili su due piani.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronde in parte il legno e laterizio, in parte in calcestruzzo.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi e persiane in legno. Sono presenti terrazzi.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **273** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Grumaggio Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Copertura a capanna in coppi e tegoli
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente e in via di ristrutturazione. Sono presenti infissi in legno

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **274** Tav **QC_C** UTOE **3_Artimino** Ambito RU **AA1**

Località **Grumaggio** Epoca **Prebellico** Stato **Buono**

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in calcestruzzo .
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti persiane in legno di colore verde e un portoncino in legno.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **275** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AP2

Località Stazione Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su 3 livelli.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in calcestruzzo.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Nobel S.G.E.M (Società Generale Esplosivi e Munizioni)

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **276** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Stazione Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili su più livelli.
Copertura a capanna e padiglione in coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Sono presenti infissi e persiane in legno. Stazione ferroviaria.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **277** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Grumaggio Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da più immobili su più piani.
Coperture di tipologia mista a coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno e persiane in legno di colore verde, pensiline in coppi e tegoli a protezione degli ingressi.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **278** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località I Mari Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Copertura a capanna in coppi e tegoli .
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi in legno. Tinteggiatura di colore bianco.

Segnalato 48 Allegato A classe c

Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **279** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Il Casino Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili dei quali uno a due piani.
Copertura a capanna e a falda unica in coppi e tegoli.
Gronda in legno e laterizio.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Sono presenti infissi e portelloni in legno. Le finestre sono riquadrate in mattoni.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **280** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Grumaggio Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da due corpi di fabbrica su due piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Tinteggiatura di colore bianco.
Sono presenti infissi in legno.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **281** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Grumaggio Epoca Postbellico Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su più livelli.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.
Sono presenti infissi e portelloni in legno.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **282** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Podere Vezzano Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Immobile di notevoli dimensioni composto da più corpi di fabbrica su più livelli. Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile. Sono presenti infissi e portelloni in legno.

Segnalato 3 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **283** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Podere Orto Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Complesso composto da un edificio principale con forma ad L su due piani con copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna ad intonaco civile.
Un annesso su due piani con copertura a capanna in coppi e tegoli e finitura esterna a pietra.

Note

Segnalato 4 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **284** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Podere Orto Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Ex annesso su due piani con copertura a capanna in coppi e tegoli, oltre volume aggiunto su unico livello con copertura a terrazza.
Finitura esterna ad intonaco civile con porzioni mantenute a laterizio.

Note Ristrutturato ed ampliato di recente.
Ampio porticato fuori contesto.
Pensiline in coppi e tegoli a protezione degli infissi.
Immobile parzialmente controterra.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **285** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AT.2

Località Rio della Ragnaia Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna a pietra.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.
Ristrutturazione recente e filologicamente adeguata.

Segnalato Allegato B classe b Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **286** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Podere Ronzano Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili su più livelli, edificio principale e annesso.
Copertura a capanna in cotti e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna a pietra.

Note

Segnalato 2 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **287** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Poggio alla Malva Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su più livelli oltre annessi.
Copertura a falde in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **288** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU CT.4

Località Podere Poggilarca Epoca Anteriore '900 Stato Mediocre

Descrizione Complesso colonico articolato di grande dimensione - 2-3 piani.
Origine: cinquecentesca "casa da signore" con torre.

Note CAPOSALDO **CT.4**
Riferimento QC23 Ricognizione capisaldi del turismo rurale

Segnalato 78 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014



QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **289** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Pian di Camaioni Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
L'edificio principale su due piani più torretta presenta copertura a padiglione in coppi e tegoli e gronda in laterizio. Finitura esterna ad intonaco civile.
L'edificio secondario su più livelli con copertura a falde e finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'edificio secondario presenta una ristrutturazione non corretta con infissi in alluminio.

Segnalato 8 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **290** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Pian di Camaioni Epoca Recente Stato Mediocre

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Coperture di tipologia miste a coppi e tegoli e marsigliesi.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'edificio ad est presenta delle superfetazioni fuori contesto.
Presenza di infissi con avvolgibili.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **291** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Pian di Camaioni Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.
Copertura a padiglione in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Gronda in calcestruzzo armato.
Sono presenti infissi in legno.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **292**

Tav

UTOE

Ambito RU

Località Pian di Camaioni

Epoca Postbellico

Stato Buono

Descrizione

Note

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **293** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Pian di Camaioni Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio produttivo.

Note

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **294** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Podere Ronzanello Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
L'edificio principale su due piani oltre torretta presenta copertura a padiglione in coppi e tegoli. Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato 1 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **295** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su due piani oltre porticato parzialmente chiuso .
Copertura a padiglione in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'immobile presenta pietre d'angolo in evidenza ed infissi in legno.
Pensilina in coppi e tegoli a protezione dell'ingresso.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **296** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Villa Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Fienile ristrutturato a civile abitazione.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente.
Pergolato in legno.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **297**

Tav QC_C UTOE 3_Artimino

Ambito RU AA1

Località Villa

Epoca Postbellico

Stato Buono

Descrizione

Note

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **298** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Villa Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile con parti in pietra su volumi aggiunti al nucleo storico.

Note Ristrutturato di recente.
Tinteggiatura di colore bianco.
L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **299** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località La Casetta Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su più livelli oltre annessi.
Copertura a falde.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **300** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località La Casetta Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.
Copertura a falde in tegole marsigliesi.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturazione non corretta, presenta infissi con avvolgibili.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **301** Tav **QC_C** UTOE **3_Artimino** Ambito RU **AA1**

Località **Villa** Epoca **Primi del '900** Stato **Buono**

Descrizione Complesso di edifici su più livelli.
Il nucleo storico su tre piani presenta copertura a capanna con struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.
Gli edifici secondari presentano copertura a capanna in coppi e tegoli e finitura esterna ad intonaco civile.

Note Negli edifici secondari sono presenti superfetazioni fuori contesto ed infissi con avvolgibili.
L'annesso è in ristrutturazione.
Complesso adiacente i resti delle mura del Barco Mediceo.

Segnalato **75** Allegato A classe **c** Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **302** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località La Fornace Epoca Postbellico Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su più livelli oltre annesso.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **303** Tav QC_C UTOE 3_Artimino Ambito RU AA1

Località Podere La Pineta Epoca Anteriore '900 Stato Pessimo

Descrizione Complesso di edifici di notevole dimensione composto da 3 immobili su due e tre piani.
Coperture non presenti.
Finitura esterna a pietra.

Note In ristrutturazione, cantiere in stato di abbandono.

Segnalato 7 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **304**

Tav QC_D UTOE 5_Carmignano

Ambito RU AA3

Località Podere Casale di Sotto

Epoca Prebellico

Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **305** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Podere Casale di Sotto Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani oltre locali accessori.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **306**

Tav QC_D UTOE 5_Carmignano

Ambito RU

Località Podere Casale di Sotto

Epoca Recente

Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani oltre locali accessori.
Copertura a falde in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato



QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **307** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Podere Casale di Sotto Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani.
Copertura a falde in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **308** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Gualcin Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su due piani oltre annesso.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco spruzzato.

Note Apparentemente ristrutturato di recente.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **309** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Casale Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 4 immobili ad uno e due piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato 43 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **310** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Podere Casale di Sopra Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.
Copertura a padiglione in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Sono presenti infissi in legno.
L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.
Apparentemente ristrutturato di recente.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **311** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU CT.9

Località Villa Trefiano Epoca Anteriore '900 Stato

Descrizione Edificio in unico corpo - 3 piani + seminterrato (antica cucina).
Origini cinquecentesca (attribuito al Buontalenti).
Giardino storico.

Note CAPOSALDO **CT.9**
Riferimento QC23 Ricognizione capisaldi del turismo rurale

Segnalato 26 Allegato A classe b Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014



QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **312** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Le Croci Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su due piani.
Coperture di tipologia miste a coppi e tegoli con struttura in legno.
Finitura esterna in pietra (intonaco mancante) e porzioni ad intonaco spruzzato.

Note In parte in ristrutturazione.
Gronda in legno e laterizio.
Alcune finestre sono riquadrate in pietra.
L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **313** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Le Croci Epoca Anteriore '900 Stato Mediocre

Descrizione Oratorio della vergine e della Santa Croce.
Edificio composto da più corpi di fabbrica su un unico livello.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'edificio appare non utilizzato.

Segnalato Allegato B classe b Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **314** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Le Croci Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani oltre annesso.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Tinteggiatura di colore bianco.
Sono presenti infissi in legno.
L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **315** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Malinaci Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani più mansarda.
Coperture di tipologia miste a coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **316** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Malinaci Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani più mansarda.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato



QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **317** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Malinaci Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su due piani più mansarda.
Coperture di tipologia miste a coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile più parti rivestite in pietra.

Note

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **318** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Malinaci Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 3 immobili.
Edificio residenziale composto da più corpi di fabbrica su due piani oltre annesso ed edificio non residenziale.
Coperture di tipologia miste a coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'annesso si presenta in laterizio allo stato grezzo in stato di conservazione mediocre.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **319** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Malinaci Epoca Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Gronda in laterizio con travetti in calcestruzzo.
Finitura esterna ad intonaco civile con parti a pietra e mattoni (intonaco mancante).

Note L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **320** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Candida Epoca Anteriore '900 Stato Mediocre

Descrizione Complesso di edifici aggregati. Villa più torre medioevale + edifici secondari.
Si sviluppa su due e tre piani.
Coperture di tipologia miste a coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note In parte in ristrutturazione.
Lo stato di manutenzione della villa è buono.
E' presente un annesso in laterizio allo stato grezzo.

Segnalato Allegato B classe b Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **321** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Candida Epoca Primi del '900 Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.
Copertura a padiglione in coppi e tegoli.
Gronde in laterizio e travetti in calcestruzzo.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **322** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Capitoni Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su più livelli.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in cls.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Sono presenti infissi in legno e persiane in legno di colore verde.

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **323** Tav **QC_D** UTOE **5_Carmignano** Ambito RU **AA3**

Località **Capitoni** Epoca **Primi del '900** Stato **Buono**

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su due piani.
Copertura a padiglione in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente. Presenta modanature alle finestre ed infissi in legno.

Segnalato Allegato B classe b Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO


N. Edificio **324** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località L'Isola Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su più livelli.
Copertura a padiglione in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **325** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località L'Isola Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su più livelli.
Copertura a falde in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.
Finestre sono riquadrate in pietra, infissi in legno.

Note L'edificio ristrutturato recentemente presenta corpi di fabbrica aggiunti al nucleo storico fuori contesto.
E' presente un annesso.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **326** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Torcicoda Epoca Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Edificio a ferro di cavallo composto da più corpi di fabbrica su due piani. Copertura a falde in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna in parte ad intonaco civile ed in parte a pietra (intonaco mancante).

Note Sono presenti infissi e portelloni in legno.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **327** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Carmignano Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in cls.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Tinteggiatura di colore bianco

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **328** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU CT.15

Località Fuccioli II° Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Fabbricato principale e annesso.

Note CAPOSALDO **CT.15**
Riferimento QC23 Ricognizione capisaldi del turismo rurale

Segnalato



COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **329** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU CT.10

Località Villa Fuccioli Epoca Anteriore '900 Stato

Descrizione Edificio di origine settecentesca trasformato da interventi ottocenteschi e più recenti.

Note CAPOSALDO **CT.10**
Riferimento QC23 Ricognizione capisaldi del turismo rurale

Segnalato Allegato B classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014



QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **330**

Tav QC_D UTOE 5_Carmignano

Ambito RU AA3

Località La Torre

Epoca Anteriore '900

Stato Mediocre

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili, su più corpi di fabbrica. L'edificio principale su due e tre piani ha copertura a padiglione in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna ad intonaco civile. L'edificio secondario su due piani ha copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna a pietra (intonaco mancante).

Note

Segnalato 74 Allegato A classe c

Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **331** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Fuccioli Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
L'immobile principale, su due e tre piani, ha copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna ad intonaco civile.
L'immobile secondario, su uno e due piani, ha copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna a pietra.

Note L'immobile principale presenta infissi in legno non omogenei.

Segnalato 44 Allegato A classe c

Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **332**

Tav QC_D UTOE 5_Carmignano

Ambito RU AA3

Località Montalbiolo

Epoca Postbellico

Stato Pessimo

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili e un seminterrato.
Gli edifici sono su due piani con copertura a capanna in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.
Il seminterrato è realizzato in blocchi di cemento al grezzo.

Note

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **333** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Montalbiolo Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani.
Copertura a capanna su più livelli in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Sono presenti infissi in legno

Segnalato





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **334** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Montalbiolo Epoca Anteriore '900 Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica comprendente la chiesa di S. Lorenzo.
Copertura a falde in coppi e tegoli con struttura in legno.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a intonaco civile.

Note

Segnalato 56 Allegato A classe a

Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **335** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Montalbiolo Epoca Primi del '900 Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna in parte in pietra in parte a mattoni.

Note

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **336** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AT.11

Località La Croce Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili.
Immobile principale su due piani con copertura in parte a falde, in parte piana.
Finitura esterna ad intonaco civile.
L'immobile accessorio è una tensostruttura con armatura metallica.

Note L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **337** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Le Casacce Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Copertura a falde in coppi e tegoli su più livelli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **338** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Le Casacce Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Copertura a capanna su più livelli in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **339** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA3

Località Le Casacce Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Copertura a falde su più livelli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **340** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località Il Pino Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili entrambi su due piani.
Un edificio presenta copertura a padiglione l'altro a capanna, in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Sono messe in evidenza in un edificio le pietre d'angolo e gli archi in mattoni.
Sono presenti infissi in legno

Segnalato 45 Allegato A classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **341** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località La Serra - Segalari Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da due corpi di fabbrica rispettivamente su uno e due piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente.
Tinteggiatura di colore bianco.
Sono presenti infissi in legno.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **342** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località La Serra Epoca Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani.
Porzione di impianto storico con copertura a padiglione in coppi e tegoli, finitura ad intonaco civile. Porzione eddossata di epoca più recente con copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.

Note Porzione in parte ristrutturata.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **343** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AP2

Località La Serra Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO


N. Edificio **344** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU AA1

Località Montecucchi Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 3 immobili.
L'edificio principale su più livelli, si compone di diversi corpi di fabbrica con copertura a falde miste.
Gli annessi su più livelli presentano copertura a capanna in coppi e tegoli.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.
La finitura esterna degli edifici è in parte a pietra ed in parte ad intonaco civile.
E' presente, nelle pertinenze esterne, una vasta porzione a terrazza.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **345** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU Rte.3

Località Fattoria la Serra - Villa e annessi Epoca Anteriore '900 Stato Buono

Descrizione Complesso di edifici composto da 2 immobili:
la Villa su due piani, presenta copertura a padiglioni in coppi e tegoli e finitura esterna ad intonaco civile;
ex scuderie su più livelli, copertura a capanna in coppi e tegoli, finitura a pietra.

Note Edifici in parte in ristrutturazione.
L'annesso presenta volumi e superfetazioni fuori contesto.

Segnalato 20 Allegato A classe c

Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **346** Tav QC_D UTOE 5_Carmignano Ambito RU Rte.3

Località Fattoria la Serra - colonica Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica oltre tettoia.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna a pietra.

Note Ristrutturato di recente.
L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato Allegato B classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





COMUNE DI CARMIGNANO

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **347** Tav **QC_D** UTOE **5_Carmignano** Ambito RU **AA1**

Località **Boschetti** Epoca **Primi del '900** Stato **Buono**

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica oltre annesso su due e tre piani. Copertura a capanna su più livelli in cippi e tegoli e struttura in legno. Finitura esterna a pietra.

Note Ristrutturato di recente.

Segnalato **19** Allegato A classe **c**

Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **348** Tav QC_D UTOE 2_Comeana Ambito RU AA1

Località Consuma 2 Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su due piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli articolata su due livelli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **349** Tav UTOE 2_Comeana Ambito RU AA3

Località Consuma 2 Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su più livelli.
Copertura a padiglione in parte in coppi e tegoli in parte marsigliesi.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note L'immobile risulta ristrutturato per porzioni in due tempi con finiture non omogenee.
L'edificio presenta delle superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **350** Tav QC_D UTOE 2_Comeana Ambito RU AA3

Località Torre Bosco Epoca Postbellico Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da due corpi di fabbrica rispettivamente di due piani e due piani più soffitta.
Copertura a falde in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Sono presenti infissi in legno.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **351** Tav QC_D UTOE 2_Comeana Ambito RU AA3

Località Torre Bosco Epoca Postbellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su due piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Apparentemente ristrutturato di recente e privo di coloritura esterna..
Sono presenti infissi e portelloni in legno.
Sono presenti portici con copertura in coppi e tegoli e superfetazioni fuori contesto.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **352** Tav QC_D UTOE 2_Comeana Ambito RU AA1

Località Podere Calcinaia Epoca Prebellico Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su più livelli.
Copertura a padiglione e porzioni a capanna in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **353** Tav QC_D UTOE 2_Comeana Ambito RU AA3

Località Lombarda - Podere Sughera Epoca Primi del '900 Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica.
Copertura a padiglione in coppi e tegoli e struttura in legno.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Ristrutturato di recente.
L'edificio presenta sulla facciata principale un corpo di fabbrica aggiunto in epoca più recente con copertura a terrazza.

Segnalato Allegato B classe c Inserito in elenco Art.82 comma 2 L.R.65/2014





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **354** Tav QC_D UTOE 2_Comeana Ambito RU AA3

Località Lombarda Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su più livelli.
Copertura a capanna in coppi e tegoli e struttura in cls.
Gronda in calcestruzzo armato.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Sono presenti portici con copertura in coppi e tegoli.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **355** Tav QC_D UTOE 2_Comeana Ambito RU AA3

Località Lombarda Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su più livelli.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note La proprietà, al momento del sopralluogo, non è risultata accessibile.

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **356** Tav QC_D UTOE 2_Comeana Ambito RU AA3

Località Lombarda Epoca Recente Stato Buono

Descrizione Edificio composto da più corpi di fabbrica su più livelli.
Copertura a padiglione in marsigliesi e struttura in cls.
Finitura esterna ad intonaco civile.
Tinteggiatura di colore bianco

Note

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **357** Tav QC_D UTOE 2_Comeana Ambito RU AA3

Località Lombarda Epoca Recente Stato Mediocre

Descrizione Edificio non residenziale.
Edificio composto da un unico corpo di fabbrica.
Copertura a shed in laterizio.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note

Segnalato





QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO APERTO

N. Edificio **358** Tav QC_D UTOE 2_Comeana Ambito RU AA3

Località Lombarda Epoca Prebellico Stato Mediocre

Descrizione Edificio composto da un unico corpo di fabbrica su due piani.
Copertura a capanna in coppi e tegoli.
Gronda in calcestruzzo armato.
Finitura esterna ad intonaco civile.

Note Sono presenti infissi e portelloni in legno.
E' presente un portico con copertura in coppi e tegoli.

Segnalato

